

Все видеоИнструкции на  
[www.jtcrussia.ru](http://www.jtcrussia.ru)

JTC-5324

**Гарантийные обязательства**

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
  - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
  - использование инструмента не по назначению;
  - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
  - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
  - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
  - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

**Гарантийный талон**

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_

**Гарантия недействительна в случае:**

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

**Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.****С условием гарантии согласен** \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Руководство по эксплуатации  
и паспорт изделия****Аппарат  
пескоструйный 38 л.,  
шланг 1/2"**

## Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию аппарат пескоструйный 38л., 1/2".

Инструмент относится к разделу каталога - ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

## Комплектация

- Пескоструйный аппарат.
- Пистолет с комплектом форсунок.
- Шланг.
- Воронка для загрузки абразива.
- Мaska.

## Описание

- Емкость бака: 38 л.
- Диапазон рабочего давления: 4-8 атм.
- Максимальное давление: 8 атм.
- Размер шланга: Ø 1/2".

- Размеры насадок: Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6 мм.
- Применяемый абразив: песок речной, кварцевый песок, электрокорунд.
- Размер: 330(Д) x 450(Ш) x 850(В)



- 26. Мешок
- 27. Насадка A:Ø 3.6mm, B:Ø 3.2mm, C:Ø 2.7mm, D:Ø 2.4mm
- 28. Гайка
- 29. Воронка
- 30. Мaska

## Применение

• Пескоструйный аппарат предназначен для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от старой краски, ржавчины, окалины, различного рода загрязнений, обезжиривания поверхностей при ремонте зданий, а также для подготовки поверхности под покраску при ремонтных работах на энергетических, судоремонтных, автомобильных сервисах и других ремонтных и производственных предприятиях.

## Подача воздуха

• Пескоструйный аппарат требует большого количества количества воздуха при высоком давлении. Убедитесь, что при работе эффективность аппарата не ограничивается из-за слишком маленького диаметра шланга.

Шланг ("")	Длина (м)	Насадка (мм)	Компрессор (л.с.)	Расход воздуха (л/мин)	Тип материала (#HR)
3/8	15	2.4	2	170	60
3/8	7.5	2.7	4	340	100
1/2	15	3.2	7	566	150
1/2	7.5	3.6	10	707	200

## Выбор абразивного материала

Выбор абразивного материала напрямую зависит от производимых работ. Тип выбранного абразива окажет существенное влияние на производительность аппарата, а также долговечность сопла и прочих расходных элементов.

Разрешено к использованию следующие материалы:

- Материалы природного происхождения. Они промываются, высушиваются и частично дробятся (или измельчаются). Состоят в основном из морского, речного или карьерного песка. Циркониевый песок и наждак являются натуральными материалами, но область их применения ограничена.
- Материалы растительного происхождения являются побочными продуктами с/х производства. Чаще всего встречаются скорлупа грецкого ореха, размолотые фруктовые косточки, размолотая шелуха и т.д. Они достаточно мягкие и оказывают легкое воздействие при обработке мягких поверхностей. Широко применяются, например, в самолестроении для чистки двигателей.

!  
Внимание! Если вы используете абразив повторно в несколько циклов, то помните, что частички изнашиваются. Острые кромки скругляются и начинают менее эффективно воздействовать на обрабатываемую поверхность. В этом случае рекомендуется заменить партию абразив на новую.

## Требования к пневматике

- Для питания установки используется сжатый воздух, очищенный от влаги и масла до 2-го класса в соответствии с ГОСТ 17433-80, давлением 4-8 атм. и расходом 0.4-0.7 м3/мин, в зависимости от диаметра струйного сопла.
- Внимание. Не превышайте номинального давления указанного в таблице. Это может привести к преждевременному износу сопла пистолета и других узлов. При слишком малом давлении в

## Порядок работ

- Убедитесь, что засыпаемый вами абразив сухой и чистый и нет засоров в смесительном вентиле смесительном тройнике и шланге и других компонентах, отвечающих за подачу песка.
- Наденьте защитную одежду и обязательно защитную маску (32). Внимание! Работа без маски может нанести вред здоровью из-за попадания абразива в глаза или дыхательные пути.
- Закройте воздушный вентиль (18) (горизонтальное положение), тем самым перекрыв пневмолинию.
- Откройте вентиль пистолета (18C) (вертикальная позиция).
- Убедитесь, что манометр (15) показывает отсутствие давления в пневмосистеме.
- Откройте крышку резервуара.
- Вставьте в открытые отверстия воронку (29) и засыпайте в нее абразив. Засыпайте необходимое для ваших работ количество абразива, однако если объем резервуара, не позволяет это сделать, то заполните его на  $\frac{3}{4}$ , а остальное досыпьте потом, после выполнения части работы.

! Внимание! Диаметр сопла выбирается исходя из правила: диаметр сопла = диаметр наибольшей частицы абразива x 4.

Внимание! Если влажность составляет 90-100%, то конденсационный фильтр (17) может полностью не справиться с удалением влаги из воздуха в пневмосистеме, в этом случае рекомендуется остановить работу где-то после использования  $\frac{3}{4}$  абразива из резервуара и сливать конденсат из фильтра.

- После того, как необходимое количество абразива было засыпано, закройте крышку. Не рекомендуется заполнять резервуар полностью.
- Закройте вентиль на пистолете (18C) и откройте воздушный (18).
- Убедитесь в отсутствие утечек воздуха в соединениях пневмосистемы, герметизируйте ее, если необходимо.

! Внимание! После 1.5-2 часов работы, рекомендуется сделать перерыв на 20-30 мин.

## Рекомендации по уходу.








- Некоторые детали, которые соприкасаются со смесью, изнашиваются гораздо быстрее, чем остальные элементы установки. Проверяйте состояние сопла, шлангов как можно чаще, и заботьтесь о своевременной их замене на новые.
- При возникновении утечек воздуха, следует прекратить работу и устранить утечку. Повысьте давление нагнетания и закройте скобой носки пистолета. Слегка сожмите руку вокруг шланга и проведите рукой вверх и вниз, а так же вдоль и поперек соединений и узлов. Вы сможете почувствовать любые утечки. Также следите за состоянием шланга, места в шланге, где стенка стала очень тонкой можно определить визуально, в этом месте шланг будет вздут. Замените шланг.
- Не рекомендуется оставлять абразив в резервуаре, во избежание образования пробок и слеживания.
- Исключите попадание воды в камеру.
- Старайтесь огородить компрессор и рабочую зону пескоструйного аппарата, для этого либо используйте длинный шланг, либо вообще выведите компрессор в другое помещение.
- Следите за надежностью крепления электропроводов.

## Требования безопасности

- Перед открытием емкости, сбросьте давление в резервуаре с песком. Для этого закрутите воздушный вентиль, чтобы снизить давление в емкости. Убедитесь, что манометр показывает нулевое давление в системе, затем откройте резервуар.
- При работе давление воздуха не должно превышать 8 атм. Если оно превышает то клапан безопасности должен сбросить давление.

- Не допускайте к работе персонал без специальной защитной одежды.
- Минимальный набор специальной одежды – защитная маска, перчатки, респиратор.
- Периодически осматривайте аппарат на факт протечки материала или воздуха через элементы соединения.

## Сборка



- Соедините (06) и (01), зафиксируйте (08) (09). Затем установите (05) в (06), (02) в (05), (03) в (05).
- Соедините клапан.
- Соедините фильтр и впускной коллектор.
- Установите элементы из шага 3 на установку. Установите предохранительный клапан.
- Установите манометр и воздушный клапан.
- Установите насадку.
- Установите шланг.

## Производитель

- «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Роад, 146. Сделано в Тайване.

## Поставщик

- Импортер и официальный представитель: ООО «Авто-Альянс», Россия, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, стр 2, часть пом. 40, тел.: 8-800-555-0877
- Товар сертифицирован. Срок службы не ограничен.